



RECAMBIOS INDALO
recambios para el automóvil



Ferve - F4412 - CARGADOR BAT.-0,84-8-12-16A.(4X12V)

En la gama HF "High Frequency" (alta frecuencia) el proceso de carga se realiza mediante corriente constante controlado electrónicamente. Carga automática y tecnología "Ripple Free" (Los cargadores RF "Ripple Free" permiten cargar la batería sin desconectarla del vehículo, eliminando la componente alterna y los picos de tensión, a la vez que protegen las memorias y los dispositivos electrónicos). Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM y AGM Start-Stop, y según el modelo también para baterías de litio (Li-PO y LiFePO4).

F-4412 SLIM




230 V ~ 50/60 Hz • 260 W



12 V

0,8 - 4 - 8 - 12 - 16 A arith.

0,8 - 4 - 8 - 12 - 16 A eff.



285 x 290 x 45 mm

3,100 kg

0,8-4-8-12-16A 4 x 12V

