



## Ferve - F925 - CARGADOR RAPIDO 12/24V.250A

Los cargadores rápidos FERVE son la solución más eficaz para tener la batería completamente cargada en el mínimo tiempo posible. Imprescindibles en los talleres de automoción, reúnen en un solo aparato seis funciones: verificación de la polaridad, comprobación del estado de carga de la batería, comprobación del funcionamiento del alternador, carga normal, carga rápida y ayuda al arranque. Para baterías de plomo-ácido de 12 y 24 V.



### F-925

230 V ~ 50/60 Hz



12 V  
55 A arith.  
78 A eff.

24 V  
35 A arith.  
50 A eff.



420 x 910 x 255 mm  
23,900 kg

55A	12V
35A	24V

