



Ferve - F811 - CARGADOR 12V 6-12A 35AH-140AH

Los cargadores FERVE PRIMA están pensados para satisfacer las necesidades del usuario no profesional. Una extensa gama que abarca cargadores para baterías de plomo-ácido de 6, 12 y 24 voltios. Especialmente indicados para recargas a fondo.

FERVE PRIMA

F-811


230 V - 50/60 Hz • 177 W



12 V
6 - 12 A arith.
8,5 - 17 A eff.



35Ah
140Ah



250 x 145 x 210 mm
6,320 kg



